



Verbeteringen BurnFatNotFuel BOX

In juni ontvangt jouw BurnFatNotFuel BOX een update. Dit gebeurt nadat jouw BOX de ritten verzonden heeft. Jij hoeft hiervoor niets te doen.

Als je BOX niet meer piept, komt dit door de nieuwe software. Laad je BOX helemaal op om alle nieuwe functionaliteiten te activeren (je BOX blijft registreren!)

Welke verbeteringen zijn er doorgevoerd:

- 1) verzenden van een e-mail als je BOX bijna leeg is.
- 2) betere GPS ontvangst waardoor start route verbeterd is
- 3) ander piep-schema ter ondersteuning van de gebruiker
 - a) bij kleine korte beweging zal de BOX niet opstarten (bijvoorbeeld als de BOX in jouw tas zit en je beweegt deze kort).
 - b) na GPS-fix (je hoort 3x piep) wordt de BOX stil
 - c) bij insteken oplader zal de BOX 1x piepen ter indicatie dat het laadproces is gestart
 - d) Als BOX normaal wordt bewogen, start de BOX. De BOX piept 1 of meerdere keren (max 5) ter indicatie van de batterij-lading.
(1 is bijna leeg, 5 is vol)
- 4) de energie-consumptie is verbeterd waardoor de BOX nog langer kan registreren zonder op te laden.



Veel BurnFatNotFuel genot